


SEQUENZA DI SVESTIZIONE – LIVELLO 2

1. RIMUOVERE IL CAMICE



A seconda della tipologia di camice indossato, rompere delicatamente i lacci del camice prendendo il camice dalla faccia anteriore e tirando in avanti oppure slacciare i lacci del camice, tirar giù il camice partendo dal collo e dalle spalle e arrotolarlo con all'interno la parte esterna contaminata.



2. RIMUOVERE I GUANTI arrotolandoli senza toccare la cute.



3. IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA



4. INDOSSARE UN NUOVO PAIO DI GUANTI




5. RIMUOVERE GLI OCCHIALI A MASCHERA O SCHERMO FACCIALE




6. RIMUOVERE IL COPRICAPO *(se presente)*





7. RIMUOVERE LA MASCHERINA CHIRURGICA



8. RIMUOVERE I GUANTI arrotolandoli senza toccare la cute.



9. IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA



TUTTI I DISPOSITIVI RIMOSSI MONOUSO DEVONO ESSERE SMALTITI NEL CONTENITORE PER RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO (CONTENITORE NERO CON SACCO GIALLO)

I DISPOSITIVI PLURIUSO (OCCHIALI E SCHERMO FACCIALE) DEVONO ESSERE RICONDIZIONATI (LAVATI E DISINFETTATI CON IPOCLORITO DI SODIO O ALCOOL 70°, CON MODALITÀ RELATIVI AL TIPO DI DISPOSITIVO DA SANIFICARE)